
Quali segnali bisogna esporre in magazzino?

Spesso ci si chiede quali sono i minimi requisiti le segnalazioni che devono essere presenti in un magazzino anche di piccole dimensioni. In questa pagina troverete spunti sulle misure minime da rispettare per la corretta movimentazione e circolazione all'interno del vostro magazzino o deposito da applicare fin da subito per evitare di essere sanzionati.

Circolazione dei mezzi:

- Le zone di transito e i percorsi devono essere privi di eventuali dislivelli della pavimentazione ;
- I percorsi di transito vanno correttamente delineati con apposita segnaletica ;
- I percorsi vanno sempre mantenuti liberi da ostacoli e merci in deposito ;
- Le uscite pedonali devono essere opportunemente segnalate

La circolazione dei mezzi va sempre segnalata con idonea segnaletica a pavimento

Scritte adesive a pavimento, Nastri segnaletici, Pittogrammi, Cartelli adesivi, Frecce adesive

Circolazione dei pedoni:

- I corridoi pedonali devono avere una larghezza minima di 60 cm
- I percorsi pedonali devono essere segnalati con striscia gialla continua sul pavimento mediante l'utilizzo di Nastri Adesivi antiscivolo per pavimenti.

GAESCO vi offre un' ampia gamma di articoli per la Protezione e Sicurezza industriale per ogni esigenza di protezione:

- Paraspigoli di protezione
pensati per la protezione degli spigoli dall'urto di mezzi e addetti al lavoro.
- Protezioni Antiscivolo per scalini
Protezioni antiscivolo per spigolo dei gradini delle scale
- Barriere di protezione antiurto

Si tratta di barriere metalliche in tubo tondo per la protezione di passaggi pedonali, quadri elettrici, condotte e aree di ricarica dei carrelli elevatori

- Paracolpi per scaffali

Realizzati in metallo sono da applicare sulla fiancata della scaffalatura portapallet a protezione dei montanti, evitando il danneggiamento della stessa

- Guardarail di protezione

Ideali a protezione della testata delle scaffalature monofronte e bifronte

- Reti metalliche posteriori anticaduta

Reti in metallo da applicare alla parte posteriore della scaffalature per evitare la caduta accidentale delle merci su pallet durante le operazioni di movimentazione